





RD922

Aménagement de créneaux de
dépassement à SAINT-CERNIN

Avancement au 10.06.2022

RD922 St-Cernin





RD922 St-Cernin



Le déblai 4

Le 10.06.2022



L'ancrage des enrobés.

RD922 St-Cernin



Le déblai 4

Le 10.06.2022



La balayeuse

RD922 St-Cernin



Le boviduc

Le 02.06.2022



RD922 St-Cernin



Le boviduc

Le 02.06.2022



RD922 St-Cernin



Le boviduc

Le 10.06.2022



La raboteuse au dessus.

RD922 St-Cernin



Le remblai 3

Le 10.06.2022



Le réglage fin du 0/31.5.

RD922 St-Cernin



Le raccordement

Le 10.06.2022



Ici, quatre pelles mécaniques forment un bel atelier pour construire le chemin piétonnier.

RD922 St-Cernin



Le raccordement

Le 10.06.2022



Au fond, la première façonne la plateforme.

La seconde figrole et dépose les déblais du décaissement sur l'accotement du raccordement.

RD922 St-Cernin



Le raccordement

Le 10.06.2022



RD922 St-Cernin



Le raccordement

Le 10.06.2022



La pelle jaune alimente le 0/60 concassé avec des matériaux du site.

Et la quatrième règle ce dernier.

RD922 St-Cernin



Le raccordement

Le 10.06.2022



Avec l'aide d'un stagiaire, "Bambi", qui d'habitude fore et tire la mine, prépare l'assise d'une tête de buse de sécurité.

RD922 St-Cernin



Le déblai 2

Le 08.06.2022



Le 0/31.5 est réglé grossièrement.

RD922 St-Cernin



Le déblai 2

Le 02.06.2022



Le coulage des grilles: La préparation.

RD922 St-Cernin



Le déblai 2

Le 10.06.2022



Le regard, avant le scellement
de la grille.

RD922 St-Cernin



Le remblai 1

Le 02.06.2022



Alimentation et réglage grossier du 0/31.5

RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 02.06.2022



Le réglage de la berme derrière la cunette

RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 08.06.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 08.06.2022



La dernière poutre de rive.

RD922 St-Cernin



La décharge

Le 10.06.2022



RD922 St-Cernin



Fin

